

Changelog Smart Connect 5.1

03.09.2020

German:

Alte Firmware Revision: MCU 1.061

Neue Firmware Revision: MCU 1.062

Verbesserung der Funktionen:

- Fehlerbehebung bei der PCM-Wiedergabe bei 44,1kHz

English:

Old Firmware Revision: MCU 1.061

New Firmware Revision: MCU 1.062

Improvement of functions:

- Solved issue with PCM-Playback with 44.1kHz